%, что гораздо меньше, чем в титановом порошке марок ТГ-Тв и др.

Список литературы
1. Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология. В 3-х книгах. Учебник для ВУЗов Коровин С.С., Зимина Г.В., Резник А.М.

книгах. Учеоник для вузов коровин С.С., зимина т.В., Резник А.М. и др. / Под ред. С.С. Коровина. – М, МИСИС, 1996.
2. www.okabe. iis. u-tokyo. ac.jp/japanese/for_students/parts/pdf/060312_TMS_sanAntonio_Presen_Zheng.pdf
3. www.unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:7204/

SOURCE02

 5. Карелин В.А., Карслин А.Т., Форгинал технология перера-ботки концентратов редких металлов: Монография / Отв. Ред. В.А. Матюха. – Томск: Изд-во НТЛ, 2002. – 184 с.
 6. Карелин В.А., Петракова О.Г., Ковалев С.В. Фторидная технология переработки молибденитовых концентратов // Сб. докл. отрасл. науч.-техн. конф. "Технология и автоматизация атомной энергетики". – Северск, 2003. – С. 29-32.

Process.pdf

5. Карелин В.А., Карелин А.И.. Фторидная технология перера-

4.www.francoiscardarelli.ca/PDF Files/Article Cardarelli MER

Секция «Информационные технологии в науке, образовании и производстве», научный руководитель – Исламова Г.Г., канд. социол. наук, доцент

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Хаймович И.Н., Фролов М.А.

Самарский государственный аэрокосмический университет, Самара Россия

Повышение эффективности функционирования и развития производственных систем машиностроения является в настоящее время одной из основных проблем, стоящих перед предприятиями машиностроительного комплекса России. В настоящее время наиболее остро стоит проблема технико-экономической и конструкторско-технологической подготовки производства, а остальные проблемы, такие как: обоснованное формирование рациональной номенклатуры выпускаемых изделий, обеспечение качества продукции, соответствующего международным стандартам, являються вытекающими.

Рассматривая промышленные предприятия как организационно-техническую систему (ОТС), а в

частности конструкторско-технологическую подготовку производства (КТПП), важнейшей задачей для обеспечения реинженеринга является устранение противоречий между сотрудниками, особое внимание следует уделить проектно-конструкторским и производственно-технологическим подразделениям, чьи противоречия возникают в момент достижения цели относительно одного подразделения. Таким образом, видно, что для эффективной работы предприятия необходима согласованность в действиях специалистов разных подразделений, которая должна быть заключена в рамки области компромисса, в которой действия всех участников будут достаточными для достижения ОТС цели, поставленной заказчиком потребителем, эту согласованность можно достигнуть используя стимулирование со стороны руководителей технологического и производственного подразделений (РТП и РПП соотв.).

Ниже представлена диаграмма согласования, модель которого была построена с помощью Bpwin 4.0.




Рисунок I – Диаграмма IDEF0 (блок согласования интересов в ОТС при КТПП)

Из данной диаграммы видно, что все её элементы имеют специфическое предназначение. И возникает необходимость разработки математической моделей механизмов принятия решений для формирования области компромисса, с целью устранения противоречий между проектно-конструкторскими и производственно-технологическими подразделениями. В момент взаимодействия разных подразделений начинаются разногласия между конструкторами и технологами: срабатывает противоречие в интересах.

Конструкторы пытаются добиться такой надежности, в конструкции изделия, чтобы она могла обеспечить поставленные заказчиком. Технологи же в свою очередь, стараются добиться такого уровня трудоёмкости изготовления, чтобы каждый новый технологический процесс, связанный с новым изделием, привести к типовому процессу. И чем ближе новый технологический процесс к типовому, тем меньше необходимо времени на его освоение, а значит и большее количество деталей необходимого качества предприятие может изготовить.

Таким образом наиболее рациональной математической моделью устранения противоречия является математическая модель, удовлетворяющая конструкторской надежности и технологическую трудоёмкость, основанная на конструкционно-технологической сложности изделия (КТСИ), где она будет выступать непосредственно как мера затрат ресурсов на реализацию различных этапов жизненного цикла изделия.

В общем случае КТСИ машиностроительного изледия представляет собой неотъемлемое его свойство, учитывающее геометрические, структурные и субструктурные свойства изделя и его структурных составляющих, а также предъявляемые к ним конструкторские и технологические требования в соответствии с существующим уровнем развития производственных сил. Учитывая, все выше сказанное, сложность можно разложить на две составляющие, каждая из которых будет относиться к определенному

элементу ОТС: $D = \sum_{i=1}^{m} D_k + \sum_{j=1}^{n} D_T$ D - конструкторско-технологическая сложность изделия (КТСЙ)

 $D_{k-\text{конструкторская сложность изделия}}$

 D_{T-} технологическая сложность изделия

$$D_k = \sum_{q=1}^p \left[\sum_{k=1}^r \left[\sum_{l=1}^t \left(q \cdot \sum_{m=1}^3 K \right) \right] \right]$$

Где К= $\{K_T|m=1,2,3|\}$ q -коэффициент нормализации сложных изделий $K_{\text{спец}}$ – показатель количества специализированных элементов конструкции;

 ${\rm K}_{{\rm CBR3E} \ddot{\rm H}}$ — показатель количества элементарных связей в изделии;

 ${\rm K_{{\scriptscriptstyle TEX.OCH.}}}$ – показатель уровня технологического оснащения производства;

$$D_t = \sum_{\mathcal{G}=1}^p \left[\sum_{h=1}^r \left[\sum_{l=1}^t f(B^E; P^E; P) \right] \right]$$

 ${\it B}^{\it E}$ – множество порождающих элементов, опре-

деляющих данный элемент; $P^{\mathcal{E}}$ — множество технологических параметров

P — множество технологических параметров изделия:

Откуда мы можем ввести термин технологичность, который будет отвечать за выборку из множества конструкторских решений (МКР) и множества технологических решений (МТР), такого решения которое бы удовлетворяло бы и технологов, и конструкторов, и рассчитать которую можно как функцию от технологической сложность изделия (ТСИ) т. е.

$$T = f(D_{\bullet})$$

Функция $f(D_t)$ может иметь корреляционное представление, как в работах Коршунова А.И, то есть $T=a+b D_{r}$, в принципе же можно использовать по мо-

ему мнению, представление зависимости T от D_{t} через набор коэфицентов организации технического уровня существующей производства, то есть:

$$T = K_{org} \cdot D_T \tag{1}$$

А уже непосредственно в коэффициент будут вхо-

• Коэффициент стабильности кадров:

$$K_{\rm ck} = \frac{N - n_{\rm bh}}{N}$$

где $n_{_{\mathrm{BH}}}$ – количество работников, принятых на работу в течение последнего календарного года; N – общее количество работающих;

• Показатель квалификации исполнителей:

$$K_{\text{\tiny KB}} = \frac{\sum_{i=1}^{6} (ip_i)}{6N}$$

где p_i – количество рабочих i-го разряда; N – общее количество работающих;

• Показатель стандартизации и унификации:

$$K_{\text{уни}\phi} = \frac{n_{\text{уни}\phi}}{n_{\text{цет}}}$$

 $K_{
m yhu\phi}=rac{n_{
m yhu\phi}}{n_{
m get}}$ где $n_{
m yhu\phi}$ – количество унифицированных деталей в изделии; $n_{
m get}$ – количество деталей в изделии;

• Показатель уровня технической оснащенности:

$$K_{\text{Tex.och}} = \frac{n_{\text{abt}}}{}$$

 $K_{\text{тех.осн}} = \frac{n_{\text{авт}}}{n}$ где n — общее количество оборудования, шт; $n_{\text{авт}}$ - количество единиц автоматизированного оборудо-

• Показатель срока эксплуатации оборудования:

$$K_{\text{эксп.обор}} = \frac{n_{10}}{n}$$

 $K_{_{^{9\text{ксп.обор}}}} = \frac{n_{10}}{n}$ где $n_{_{10}}$ – количество единиц оборудования со сроком эксплуатации менее десяти лет, шт.

Так же стоит в этот список включить коэффициент согласования, который отвечает за количество принятых предложений от сотрудников по улучшению технологий на предприятии:

$$K_{\text{corm}} = \frac{N_{\text{n.n.}}}{N_{\text{o.o.m}}}$$

где, $N_{000} = \sum_{i=1}^{n} N_{i}$ принятых технологических предложений.

Данный коэффициент имеет большое значение так как на нем можно создать мотивационную систему, для дополнительного стимулирования как молодых специалистов, так и уже опытных работников предприятия, что безусловно приведет к улучшению технологической обстановки на предприятии.

Так же стоит включить ключевой показательэффективности, который позволил бы оценить эффективность работы предприятия.

Таблица 1

Процент выполнения показателя	Коэффициент	Смысл коэффициента
Выполнение плана менее 50%	0	Недопустимо
Выполнение плана 51-89%	0,5	Низкий уровень
Выполнение плана на 90-100%	1	Достижение целевого значения (выполнение плана)
Выполнение плана 101-120%	1,2	Лидерство
Выполнение плана более 120%	1,5, 2 или 1(**)	Агрессивное лидерство или управление точностью планирования**

В результате подставив все эти коэффициенты в формулу (1) получим:

$$\mathbf{T} = K_{\mathsf{ck}} \cdot K_{\mathsf{kb}} \cdot K_{\mathsf{униф}} \cdot K_{\mathsf{tex.och}} \cdot K_{\mathsf{эксп.обор}} \cdot \mathsf{K}_{\mathsf{согл}} \cdot \mathsf{K}_{\mathit{KPI}} \cdot D_{\mathit{T}}$$

И в результате точность нахождения технологичности возрастёт.

Проблема технико-экономической и конструкторско-технологической подготовки производства, может быть решена с помощью представленного математического аппарата, так как он включает в себя

основные производственные параметры на всех уровнях КТПП. При должной доработке и автоматизации, этот аппарат значительно снизит производственные издержки на любом предприятии машиностроительного профиля.


Секция «Современные проблемы теории машин», научный руководитель – Дворников Л.Т., канд. техн. наук, профессор

ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДВУХСАТЕЛЛИТНОГО ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА С ПРИМЕНЕНИЕМ САПР T-FLEX

Андреева Я.А.

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия

Данная работа посвящена исследованию в автоматизированной системе T-Flex нагруженного состояния двухсателлитного механизма, показанного на рисунке 1. Планетарный механизм содержит в своей структуре центральное (1) и опорное (6) зубчатые колеса, два сателлита (2 и 3), которые соединяются с водилом (5) через трехпарное звено (4). Для обеспечения условия подвижности W=1, согласно формуле Чебышева П.Л., такой механизм выполняется с применением четырехзвенной группы Ассура (звенья 2, 3, 4, 5), присоединенной к ведущему центральному колесу 1.



Pисунок $I-\mathcal{A}$ вухсателлитный планетарный механизм с четырехзвенной группой Aссура

Задача определения характера распределения нагрузки по сателлитам решалась с использованием САПР «T-Flex Динамика», в которой была создана трехмерная модель двухсателлитного планетарного механизма, согласно рисунку 1. Ведущему звену – центральному колесу задавалось внешнее усилие

в виде вращающего момента движущих сил, и с помощью специальных датчиков, установленных на сателлиты, измерялась величина воспринимаемой нагрузки. На рисунке 2 представлены полученные с датчиков результаты вычислительного эксперимента.